

唐門修復情報

かざり かな ぐ 銚金具工事 Vol.1

・473ヶ所の銚金具が取外されました。 2018. 10. 26


唐門の銚金具の修復が始まり、3日間かけて、473ヶ所すべての銚金具を取外しました。

銚金具は真鍮製の釘で唐門に固定されており、一つ一つを慎重に取り外していきます。取外しの際には、釘と銚金具との間に鑿たがねを入れて隙間を作り、ニッパーやバールを滑り込ませて釘を抜いていきます。その際には、銚金具や唐門に傷を付けないよう、銅板やゴムをクッションにして、細心の注意を払い作業が進みました。外された銚金具は工房で修復され、当時の輝きを取戻していきます。



▲ 鑿で釘と銚金具の間に隙間を作る

▲ 釘との隙間に工具を入れ釘を抜く様子▲



▲ 虹梁 (南側)



▲ 棧唐戸 (南側)▲